

La Plata, 29 de septiembre de 2014

Sr. Jefe
Departamento de Física
Dr. Daniel Cabra
S/D

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de responsable del funcionamiento de las instalaciones del Laboratorio LANADI situado en el subsuelo del edificio EX – Liceo. La presente tiene la finalidad de poner en su conocimiento los problemas que nos aquejan y que atentan contra el desarrollo de proyectos apoyados y aprobados por la Facultad, La UNLP y por el CONICET y contra todas las actividades en general que se desarrollan en los locales afectados donde se encuentran las facilidades de difracción de rayos X, crecimiento de Cristales, medidas de resistividad en función de la temperatura, y preparación de distintos tipos de muestras y pastillado de las mismas para distintos estudios que así lo requieren.

En los últimos años y por distintos motivos: paso del tiempo, práctica de deportes extremos en el patio del edificio y construcciones realizadas en el mismo, nuestras instalaciones se han ido deteriorando. En particular se han generado filtraciones importantes en los laboratorios L3, L1, L8 y L9 del plano que se adjunta. Instalaciones que debían ser reparadas con el dinero que se nos había acordado dentro de un proyecto PRIETEC en el año 2011 a todos los laboratorios instalados en el subsuelo del Ex Liceo. Este dinero se perdió por una controvertida gestión de la UNLP ante el MINCYT. Para paliar este problema la UNLP y la FCE prometieron ir solucionando los problemas, algo se solucionó relacionado con los desbordes cloacales y el drenaje del patio interno, pero han aparecido problemas similares debido a la nueva construcción realizada en 2013 para alojar al bioterio y otros laboratorios dependientes de la secretaría de extensión.

A principios del corriente año reiteramos nuestro reclamo de solución por nota elevada a la Sra Decana el 4 de febrero de 2014, que se adjunta.

Nuestro grupo intentó algunas soluciones, pero el costo de una reparación que realmente solucionara el problema escapa totalmente a nuestras posibilidades y consistiría en una malversación de fondos otorgados para investigación, sobre todo teniendo en cuenta que en 2008 empleamos del orden de \$15000 para poner en funcionamiento el sistema de aire acondicionado central que la construcción de las aulas en la terraza dejó no operativo. Hecho que nos obligara a la compra de aires acondicionados Split por unos \$20.000 que nos permiten mantener la humedad medianamente controlada a pesar de las filtraciones en los laboratorios L1, L3 y L8, pero no en los Laboratorios de preparación de muestras (L11 y L6) ni en el taller L9.

La presente tiene la finalidad de solicitar al Departamento de Física analice la posibilidad de hacerse cargo de solucionar los mencionados problemas o de conseguir que la Facultad de Ciencias Exactas lo haga.

Debo mencionar que en las distintas instancias de problemas edilicios generados en el exliceo Todas las notas elevadas a la Facultad fueron con copia al departamento de Física y al IFLP.

También debo mencionar que algunas de las situaciones existentes entrañan problemas de seguridad e higiene. En el archivo ppt que se adjunta se muestran los planos de los locales y se comentan los distintos problemas existentes en cada uno.

A la espera de una solución a esta situación planteada saludo a Ud muy atentamente y quedo a su disposición para cualquier ampliación o aclaración que fuera necesaria.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Graciela Punte', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Dra. Graciela Punte
Coordinador LANADI

La Plata, 4 de febrero de 2014

Sra. Decana
Facultad de Ciencias Exactas (UNLP)
Dra. Graciela De Antoni
S/D

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de responsable del funcionamiento de las instalaciones del Laboratorio LANADI situado en el subsuelo del edificio Ex Liceo. La presente tiene la finalidad de poner en su conocimiento problemas de funcionamiento que nos aquejan, así como a otros laboratorios dependientes del IFLP y del Departamento de Física situados en el Edificio ExLiceo.

En distintas reuniones que mantuvimos con el vicedecano Dr. Néstor Bucari, El Sr. Carlos Marazzi y personal de planeamiento dejamos bien en claro que el funcionamiento de los laboratorios requería tener acceso a los mismos desde el patio del edificio y que era imprescindible que la abertura de paso permitiera el desplazamiento de vehículos de un cierto porte. Estos pedidos estaban basados en la necesidad de ingreso de material para el funcionamiento de los laboratorios y eventual paso de nuevo equipamiento o de salida de equipos para su reparación, además del ingreso de tubos de gases y Deward de nitrógeno líquido.

No sólo ninguno de nuestros pedidos fue atendido, sino que los actuales ocupantes de la planta baja. No sabemos a qué laboratorio o grupo pertenecen consideran que el paso es de su propiedad, estacionan frente a la abertura y deshabilitando para el paso mediante una puerta que se cierra con llave, llave que no se nos comunicó que existiría.

Esta situación ha llevado a personal de los laboratorios a tener que transportar un Deward de nitrógeno líquido de 160 litros por la escalera con el consiguiente problema serio de seguridad para los implicados en la maniobra

A la espera de una solución a esta situación planteada saludo a Ud muy atentamente y quedo a su disposición para cualquier ampliación o aclaración que fuera necesaria.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Graciela Punte', is written over a horizontal line.

Dra. Graciela Punte
Coordinador LANADI